

INFORME TECNICO

De: Carlos Videla Escobar.
Instalador SEC Clase 2

At: Rosa Rubio (Colegio Nahuelcura)
Dirección: Av. San Juan 378, Machali.

Asunto: Mantenición preventiva estufas murales pabellón Pre Básica Colegio Nahuelcura 2026.

Tipo de Instalación: Baja, Media, Alta presión **Tipo de Gas:** GLP (Lipigas)

Inspección de Recinto.

Recinto	Volumen (Mts ³)	Ventilación cms ²		Fuga
		Superior Cond.	Inferior Cond.	
SALAS	>16	NO APLICA	NO APLICA	NO

Revisión de Artefactos

PABELLON PRE BASICA									
N°	Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (Kw)	Tiro	ESTADO
31	Est. Mural	PISO 1 SALA 1ªA	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865518	5,8	TB	OPERATIVA
32	Est. Mural	PISO 1 SALA 1ªB	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865526	5,8	TB	OPERATIVA
33	Est. Mural	PISO 1 SALA 1ªC	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865531	5,8	TB	OPERATIVA
34	Est. Mural	PISO 1 SALA 2ªC	C1	ORBIS MERTIG	4166 GL	56527656	5,8	TB	OPERATIVA
35	Est. Mural	PISO 2 SALA 3ªB	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865519	5,8	TB	OPERATIVA
36	Est. Mural	PISO 2 SALA 3ªA	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865527	5,8	TB	OPERATIVA
37	Est. Mural	PISO 2 SALA 2ªB	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865520	5,8	TB	OPERATIVA
38	Est. Mural	PISO 2 SALA 2ªA	C1	ORBIS MERTIG	4166 GL	56527971	5,8	TB	OPERATIVA
39	Est. Mural	PISO 3 SALA 3ªC	C1	ORBIS MERTIG	4166 GL	56527804	5,8	TB	OPERATIVA
40	Est. Mural	PISO 3 SALA 4ªA	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56781239	5,8	TB	OPERATIVA
41	Est. Mural	PISO 3 SALA 4ªB	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56748025	5,8	TB	OPERATIVA
42	Est. Mural	PISO 3 SALA 4ªC	C1	ORBIS MERTIG	4166 GL	56527657	5,8	TB	OPERATIVA
OPERATIVA APTA PARA FUNCIONAMIENTO									
OPERATIVA (CON OBSERVACIONES A SOLUCIONAR)									
FUERA DE FUNCIONAMIENTO (REPARACION O REEMPLAZO DE ARTEFACTO)									

Detalles Técnicos

Se recomienda que, cortinas y mobiliarios no permanezcan cerca de la zona de combustión.

Pabellón Enseñanza Pre Básica

Estufas operativas sin observaciones.

Conclusión:

Estufas en verde se encuentran operativas y aptas para funcionamiento.

Saluda Atentamente.

Carlos Videla Escobar. / Instalador SEC Clase 2
ADCA Ingeniería Ltda