

INFORME TECNICO

De: Carlos Videla Escobar.
Instalador SEC Clase 2

At: Rosa Rubio (Colegio Nahuelcura)
Dirección: Av. San Juan 378, Machali.

Asunto: Mantenición Estufas murales, pabellón Básica Colegio Nahuelcura 2026.

Tipo de Instalación: Baja, Media, Alta presión **Tipo de Gas:** GLP (Lipigas)

Inspección de Recinto.

Recinto	Volumen (Mts ³)	Ventilación cms ²		Fuga
		Superior Cond.	Inferior Cond.	
SALAS	>16	NO APLICA	NO APLICA	NO

Revisión de Artefactos

PABELLON ENSEÑANZA BASICA									
N°	Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (Kw)	Tiro	ESTADO
13	Est. Mural	PISO 1 SALA 8ªA	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865532	5,8	TB	OPERATIVA
14	Est. Mural	PISO 1 SALA 7ªA	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865529	5,8	TB	OPERATIVA
15	Est. Mural	PISO 1 SALA 6ªA	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865533	5,8	TB	OPERATIVA
16	Est. Mural	PISO 1 SALA 5ªA	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865528	5,8	TB	OPERATIVA
17	Est. Mural	PISO 2 SALA 8ªB	C1	ORBIS MERTIG	4166 GL	56501252	5,8	TB	OPERATIVA
18	Est. Mural	PISO 2 SALA 7ªB	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865524	5,8	TB	OPERATIVA
19	Est. Mural	PISO 2 SALA 6ªB	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56977938	5,8	TB	OPERATIVA
20	Est. Mural	PISO 2 SALA 5ªB	C1	ORBIS MERTIG	4166 GL	56527659	5,8	TB	OPERATIVA
21	Est. Mural	PISO 3 SALA 8ªC	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56865530	5,8	TB	OPERATIVA
22	Est. Mural	PISO 3 SALA 7ªC	C1	ORBIS MERTIG	4166 GL	56527805	5,8	TB	OPERATIVA
23	Est. Mural	PISO 3 SALA 6ªC	C1	ORBIS MERTIG	4166 GC	56748133	5,8	TB	OPERATIVA
24	Est. Mural	PISO 3 SALA 5ªC	C1	ORBIS MERTIG	4166 GL	56527677	5,8	TB	OPERATIVA
	OPERATIVA APTA PARA FUNCIONAMIENTO								
	OPERATIVA (CON OBSERVACIONES A SOLUCIONAR)								
	FUERA DE FUNCIONAMIENTO (REPARACION O REEMPLAZO DE ARTEFACTO)								

Carlos Videla E. Ingeniero, Instalador SEC Clase 2 (cvidela@adcaing.cl).
Adin Videla M. Técnico, Instalador Clase 3 (avidela@adcaing.cl).
Fono:/ 9 89365455/9 87628404
www.adcaing.cl

Detalles Técnicos

Se recomienda que, cortinas y mobiliarios no permanezcan cerca de la zona de combustión.

Pabellón Enseñanza Básica

Estufa Murales operativas sin observaciones.

Conclusión:

Estufas se encuentran operativas y aptas para funcionamiento.

Saluda Atentamente.

**Carlos Videla Escobar. / Instalador SEC Clase 2
ADCA Ingeniería Ltda**

Carlos Videla E. Ingeniero, Instalador SEC Clase 2(cvidela@adcaing.cl).
Adin Videla M. Técnico, Instalador Clase 3 (avidela@adcaing.cl).
Fono:/ 9 89365455/9 87628404
www.adcaing.cl