

**INFORME TECNICO**

**De:** Carlos Videla Escobar.  
Instalador SEC Clase 2

**At:** Rosa Rubio (Colegio Nahuelcura)

**Dirección:** Av. San Juan 378, Machali.

**Asunto:** Informe revisión y funcionamiento estufas murales, pabellón Básica Colegio Nahuelcura 2026.

**Tipo de Instalación:** Baja, ☒ Media, ☐ Alta presión **Tipo de Gas:** GLP (Lipigas)

**Inspección de Recinto.**

| Recinto | Volumen<br>(Mts <sup>3</sup> ) | Ventilación cms <sup>2</sup> |                | Fuga |
|---------|--------------------------------|------------------------------|----------------|------|
|         |                                | Superior Cond.               | Inferior Cond. |      |
| SALAS   | >16                            | NO APLICA                    | NO APLICA      | NO   |

**Revisión de Artefactos**

| PABELLON ENSEÑANZA BASICA |                                                               |                 |      |              |         |          |               |      |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|---------|----------|---------------|------|-----------|
| N°                        | Artefacto                                                     | Ubicación       | Tipo | Marca        | Modelo  | N° Serie | Potencia (Kw) | Tiro | ESTADO    |
| 13                        | Est. Mural                                                    | PISO 1 SALA 8ªA | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GC | 56865532 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 14                        | Est. Mural                                                    | PISO 1 SALA 7ªA | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GC | 56865529 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 15                        | Est. Mural                                                    | PISO 1 SALA 6ªA | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GC | 56865533 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 16                        | Est. Mural                                                    | PISO 1 SALA 5ªA | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GC | 56865528 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 17                        | Est. Mural                                                    | PISO 2 SALA 8ªB | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GL | 56501252 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 18                        | Est. Mural                                                    | PISO 2 SALA 7ªB | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GC | 56865524 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 19                        | Est. Mural                                                    | PISO 2 SALA 6ªB | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GC | 56977938 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 20                        | Est. Mural                                                    | PISO 2 SALA 5ªB | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GL | 56527659 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 21                        | Est. Mural                                                    | PISO 3 SALA 8ªC | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GC | 56865530 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 22                        | Est. Mural                                                    | PISO 3 SALA 7ªC | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GL | 56527805 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 23                        | Est. Mural                                                    | PISO 3 SALA 6ªC | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GC | 56748133 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
| 24                        | Est. Mural                                                    | PISO 3 SALA 5ªC | C1   | ORBIS MERTIG | 4166 GL | 56527677 | 5,8           | TB   | OPERATIVA |
|                           | OPERATIVA APTA PARA FUNCIONAMIENTO                            |                 |      |              |         |          |               |      |           |
|                           | OPERATIVA (CON OBSERVACIONES A SOLUCIONAR)                    |                 |      |              |         |          |               |      |           |
|                           | FUERA DE FUNCIONAMIENTO (REPARACION O REEMPLAZO DE ARTEFACTO) |                 |      |              |         |          |               |      |           |

Carlos Videla E. Ingeniero, Instalador SEC Clase 2([cvidela@adcaing.cl](mailto:cvidela@adcaing.cl)).

Adin Videla M. Técnico, Instalador Clase 3 ([avidela@adcaing.cl](mailto:avidela@adcaing.cl)).

Fono:/ 9 89365455/9 87628404

[www.adcaing.cl](http://www.adcaing.cl)

### **Detalles Técnicos**

Se recomienda que, cortinas y mobiliarios no permanezcan cerca de la zona de combustión.

### **Pabellón Enseñanza Básica**

Estufa Murales operativas sin observaciones.

### **Conclusión:**

Estufas se encuentran operativas y aptas para funcionamiento.

Saluda Atentamente.

**Carlos Videla Escobar. / Instalador SEC Clase 2  
ADCA Ingeniería Ltda**

---

Carlos Videla E. Ingeniero, Instalador SEC Clase 2([cvidela@adcaing.cl](mailto:cvidela@adcaing.cl)).  
Adin Videla M. Técnico, Instalador Clase 3 ([avidela@adcaing.cl](mailto:avidela@adcaing.cl)).  
Fono:/ 9 89365455/9 87628404  
[www.adcaing.cl](http://www.adcaing.cl)