

INFORME TECNICO

De: Carlos Videla Escobar.
Instalador SEC Clase 2

At: Rosa Rubio (Colegio Nahuelcura)

Dirección: Av. San Juan 378, Machali.

Asunto: Informe revisión y funcionamiento estufas murales pabellón Enseñanza Media Colegio Nahuelcura 2026.

Tipo de Instalación: Baja, Media, Alta presión **Tipo de Gas:** GLP (Lipigas)

☒ ☐ ☐

Inspección de Recinto.

Recinto	Volumen (Mts ³)	Ventilación cms ²		Fuga
		Superior Cond.	Inferior Cond.	
SALAS	>16	NO APLICA	NO APLICA	NO

Revisión de Artefactos

PABELLON ENSEÑANZA MEDIA									
N°	Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (Kw)	Tiro	ESTADO
1	Est. Mural	PISO 1 SALA 1 -1°A	C	A.TROTTER	ORBIS MERTIG	52903411	6,6	TB	OPERATIVA
2	Est. Mural	PISO 1 SALA 2 -2°A	C	ORBIS MERTIG	4166 GC	57028429	5,8	TB	OPERATIVA
3	Est. Mural	PISO 1 SALA 3 -3°A	C	A.TROTTER	ORBIS MERTIG	52903386	6,6	TB	OPERATIVA
4	Est. Mural	PISO 1 SALA 4 -4°A	C	ORBIS MERTIG	4166 GC	56815447	5,8	TB	OPERATIVA
5	Est. Mural	PISO 2 SALA 4 -4°B	C	A.TROTTER	ORBIS MERTIG	52903332	6,6	TB	OPERATIVA (REPARADA)
6	Est. Mural	PISO 2 SALA 3 -3°B	C	A.TROTTER	ORBIS MERTIG	52903333	6,6	TB	OPERATIVA
7	Est. Mural	PISO 2 SALA 2 -2°B	C	A.TROTTER	ORBIS MERTIG	NO VISIBLE	6,6	TB	OPERATIVA
8	Est. Mural	PISO 2 SALA 1 -1°B	C	A.TROTTER	ORBIS MERTIG	52903396	6,6	TB	OPERATIVA
9	Est. Mural	PISO 3 SALA 4 -4°C	C	ORBIS MERTIG	4166 GC	56749802	5,8	TB	OPERATIVA (REPARADA)
10	Est. Mural	PISO 3 SALA 3 -3°C	C	A.TROTTER	ORBIS MERTIG	52903571	6,6	TB	OPERATIVA
11	Est. Mural	PISO 3 SALA 2 -2°C	C	A.TROTTER	ORBIS MERTIG	52903589	6,6	TB	OPERATIVA
12	Est. Mural	PISO 3 SALA 1 -1°C	C	A.TROTTER	ORBIS MERTIG	SIN PLACA	6,6	TB	OPERATIVA
	OPERATIVA APTA PARA FUNCIONAMIENTO								
	OPERATIVA (CON OBSERVACIONES A SOLUCIONAR)								
	FUERA DE FUNCIONAMIENTO (REPARACION O REEMPLAZO DE ARTEFACTO)								

Carlos Videla E. Ingeniero, Instalador SEC Clase 2(cvidela@adcaing.cl).

Adin Videla M. Técnico, Instalador Clase 3 (avidela@adcaing.cl).

Fono: / 9 89365455/9 87628404

www.adcaing.cl

Detalles Técnicos

Se recomienda que, cortinas y mobiliarios no permanezcan cerca de la zona de combustión.

Pabellón Enseñanza Media

- Estufa N°5 (52903332) Reparación termocupla sistema encendido (REPARADA).
-

Conclusión:

Estufas Albin Trotter Pabellon de Media con más de 10 años de funcionamiento, se debe informar a la brevedad, si estufas nuevamente presenten llamas oxidantes en quemadores principales o si presentan mal funcionamiento.

Saluda Atentamente.

**Carlos Videla E. / Instalador SEC Clase 2
ADCA Ingeniería Ltda**