

Flores & Diaz
Servicio Técnico – Mantenimiento – Asesorías



INFORME TECNICO 2603

Flores & Diaz

25



FLORES & DIAZ

Machalí 18 de marzo 2026

SEÑORES
COLEGIO NAHUELCURA

PRESENTE.

DE ACUERDO CON LO REVISADO EN MANTENCIÓN MES DE MARZO DE 2026 BOMBAS Y GENERADOR SE DETALLA INFORME TÉCNICO:

1° BOMBA NUMERO 3 REPARADA SIN FALLA

2° CAMBIO DE FRECUENCIA MOTOR, QUEDA FUNCIONANDO BOMBA 1 EN EL MES DE MARZO

3° SE REVISAS SISTEMA HIDROPACK, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

4° SE REVISAS PRESOSTATOS, SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO SEGÚN REQUERIMIENTOS.

5° GENERADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE PRUEBA CON CARGA MES DE MARZO

6° VÁLVULA SOLENOIDES PARA LLENADO DE ESTANQUES ACUMULADORES EN BUENAS CONDICIONES FUNCIONAN NORMALMENTE.

SIN OTRO PARTICULAR

ATENTAMENTE.

DAVID DIAZ PÉREZ